

RZUT DACHU -
INWENTARYZACJA

Skala : 1:75

Wzr. nr.

UWAGA:

UWAGA:

W trakcie wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych, należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Ze względu na technologię i jakość wykonania budynku (np. różne grubości ścian przez zastosowanie różnych materiałów do ich wykonania, różne grubości tynku, odchyłki od pionu i osi elementów budynku, jak również brak możliwości zmierzenia każdego elementu budynku, należy uwzględnić pewien margines błędów wymiarów na rysunku. Uwaga dotyczy w szczególności otworów okiennych i stolarki okiennej.



BIURO GEODEZYJNE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"PRIEBE" Seweryn Pribe
ul. Mickiewicza 6, 83-400 Kościerzyna

Rys. nr.:

I-4

Skala:

1:75

Nazwa rysunku:	RZUT DACHU - INWENTARYZACJA				
Temat:	Inwentaryzacja budynku użyteczności publicznej na dz. nr 70/1, 71/1, 75/2, obr. Dziemiany, gm. Dziemiany				
Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia:	Data:	Podpis:	
Projektant:	Architektura Konstrukcja	inż. Jan Belzerowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie Nr ewid.: UAN-NB7210/189/85	01.2016 r.		

